

322.19 BG Am Friedhof, Langelsheim**Anlage 4**Proben zur abfalltechnischen Beurteilung

Bezeichnung	Zusammensetzung / Bereich	hergestellt aus (Proben-Nr.)
MP 1	Mutterboden	P 1.1, P 1.2
MP 2	natürliche Böden	P 2.1, P 2.2